

DP計装のサポートについて


平素は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、恒温槽に搭載されているDP計装の今後のサポート可否についてお知らせ致します。

昨今のPLC化に伴い基板に使用しております部品の確保が困難となりましたため修理や部品提供が難しく誠に勝手ながら一部サポートを終了させていただき運びとなりました。

お客様のご使用いただいているDP計装のバージョンをご確認いただきまして今後の対策についてご検討いただきますよう宜しくお願い致します。

○DP計装のバージョンについて



○それぞれのサポートについて

	本体	CPU 基板	デジスイッチ	センサー	Ver3 へ改造	DPA へ改造	サポート終了時期
Ver1	生産中止	サポート終了	生産中止	サポート可能	在庫限り	対応可能	1995年12月末日
Ver2	生産中止	サポート終了	在庫限り	サポート可能	在庫限り	対応可能	2010年12月末日
Ver3	在庫限り	サポート終了	2016/12/末	サポート可能	在庫限り	対応可能	2016年12月末日

※DP計装 (Ver3) の終了時期は在庫状況により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。

※電源のみの交換は可能。

※サポート期間内でも内容によって修理対応不可能の場合があります。